

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan.

Dari hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Sub-Daerah Irigasi Dendeng dapat disimpulkan

1. Kebutuhan hand tractor di Sub Daerah irigasi Dendeng sebesar 11 unit agar diperoleh kondisi tanam serentak. Kebutuhan mesin perontok padi sebanyak 23 unit.
2. Untuk hand traktor didapati deficit 3 unit, sehingga diperlukan tambahan 3 unit atau melakukan penambahan jam operasi. Sedangkan untuk mesin perontok yang ada dengan mengambil kebiasaan petani di anggap mencukupi.

5.2 Saran-saran

Dari hasil penelitian maka dapat disarankan agar dalam operasional sistem usaha tani padi di Sub-Daerah Irigasi Dendeng agar :

1. Menambah unit hand tractor sebanyak 3 unit untuk dapat pengolahan serentak dan tanam serentak
2. Keberadaan mesin perontok disarankan untuk tidak ditambah karena umumnya jam operasional mesin pada proses perontokan di atas 6 jam/hari, oleh karena itu diperlukan perawatan yang ekstra khusus memperhatikan pergantian oli mesin yang sesuai jam kerja.