

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- a. Berdasarkan hasil penelitian ini, saluran irigasi Sekunder Kletek memiliki panjang saluran sekunder 3.250m, luas area irigasi 3.035 Ha dengan debit aktual 3,719 liter/detik
- b. Nilai efisiensinya 69,4% dinyatakan sudah cukup efektif dalam pemenuhan kebutuhan air irigasi karena diatas standar

5.2. Saran

1. Sebaiknya untuk Dinas Pertanian, Dinas Pengairan maupun Balai Besar Wilayah Kletek Sekampung melakukan peninjauan lokasi agar dapat menindak lanjuti permasalahan kerusakan yang terjadi pada saluran sekunder tersebut.
2. Perlunya sosialisasi secara berkelanjutan kepada petani agar mematuhi manajemen dalam penggunaan air irigasi serta kesadaran akan pentingnya perawatan saluran tersebut secara rutin dan berkala